

| VCode PCode | Stock no. Price | Vehicle Part | Vehicle Information Part Information | Company Phone | Milage Quality |
|----------------|---------------------|---|---|--|-------------------|
| 1540 3409 | W1074268 | BMW 5-Series -14 Däcktryckskontroll Strömställare | BMW 520D XDRIVE N47-D20C A 5DR CBI DIESEL TYRE PRESSURE CONTROL SYSTEM | Norrbottnens Bildemontering AB 0929-70000 | 17.477 A |
| 4318 3409 | W711734 200 SEK | Subaru Forester -19 Däcktryckskontroll Strömställare | FORESTER 2.0 LINEARTRONIC FB20B/ZHRA CVT 5DR SUV B | Häggs Bildemontering i Ilsbo AB 0652-565000 | 5.509 A |
| 4207 3409 | W25824 115 SEK | Skoda Superb -12 Däcktryckskontroll Strömställare | HGV | Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045 | 22.995 A |
| 4336 3409 | W2686088 125 SEK | Subaru Impreza -18 Däcktryckskontroll Strömställare | SUBARU IMPREZA KOMBI-SEDAN 5D FB20 5DR KOMBI-SEDAN | Atracco AB - Hedemora 0225-595540 | 7.071 A |
| 4318 3409 | W271498 200 SEK | Subaru Forester -14 Däcktryckskontroll Strömställare | SUBARU FORESTER KOMBI 5D EE20 5DR SUV DIESEL | Atracco AB - Valla 0150-660160 | 13.036 A |
| 1540 3409 | W1064024 295 SEK | BMW 5-Series -15 Däcktryckskontroll Strömställare | BMW 520D XDRIVE B47-D20A A 5DR CBI DIESEL | Norrbottnens Bildemontering AB 0929-70000 | 22.208 A |
| 4596 3409 | W1181239 265 SEK | Toyota Auris -18 Däcktryckskontroll Strömställare | TOYOTA TOYOTA AURIS 2ZR-FXE VARIOMATIC 5DR CBI ELHY | Allbildelar i Huddinge AB 010-4974200 | 9.553 A |
| 4972 3409 | W1180661 158 SEK | VW Caddy -18 Däcktryckskontroll Strömställare | VOLKSWAGEN, VW CADDY DFSD MANUELL 5DR MPV DIESEL KOD WHS | Allbildelar i Huddinge AB 010-4974200 | 15.028 A |
| 4919 3409 | W395995 199 SEK | VW Passat CC -11 Däcktryckskontroll Strömställare | PASSAT CC 3CC CC 2.0 TDI CBAB AUTOMAT 2WD 4DR DIESE | | 22.987 A |
| 4555 3409 | W1180380 265 SEK | Toyota Yaris -17 Däcktryckskontroll Strömställare | TOYOTA TOYOTA YARIS HYBRID 1NZ-FXE VARIOMATIC 5DR C | Allbildelar i Huddinge AB 010-4974200 | 3.412 A |
| 1322 3409 | W39433 200 SEK | Audi A4, S4 -10 Däcktryckskontroll Strömställare | AUDI A4 2.0 TDI 136HK AUDI A4 CAGB M 4DR DIESEL | Eskilstuna Bildemontering AB 016-139906 | 25.134 A |
| 1322 3409 | W39432 200 SEK | Audi A4, S4 -10 Däcktryckskontroll Strömställare | AUDI A4 2.0 TDI 136HK AUDI A4 CAGB M 4DR DIESEL | Eskilstuna Bildemontering AB 016-139906 | 25.134 A |
| 1322 3409 | W39430 200 SEK | Audi A4, S4 -10 Däcktryckskontroll Strömställare | AUDI A4 2.0 TDI 136HK AUDI A4 CAGB M 4DR DIESEL | Eskilstuna Bildemontering AB 016-139906 | 25.134 A |
| 1322 3409 | W39429 200 SEK | Audi A4, S4 -10 Däcktryckskontroll Strömställare | AUDI A4 2.0 TDI 136HK AUDI A4 CAGB M 4DR DIESEL | Eskilstuna Bildemontering AB 016-139906 | 25.134 A |
| 4304 3409 | W616627 225 SEK | Subaru Outback -16 Däcktryckskontroll Strömställare | 5DCBI 2,5I AUT ABS ESPDRAGKROK 1 KNAPP, 6 STIFT | Svensk Bilätvinning AB 019-450690 | 8.344 A |
| 5466 3409 | W123273 | Lexus IS -15 Däcktryckskontroll Strömställare | ASE30,AVE30 | AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100 | 9.523 A |
| 4937 3409 | W122723 | VW Polo -11 Däcktryckskontroll Strömställare | | AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100 | 5.842 A |
| 4596 3409 | W378038 397 SEK | Toyota Auris -16 Däcktryckskontroll Strömställare | AURIS HE15UJA 1.8 HYBRID 2ZR AUTOMAT 2WD 5DR ELHYBR | | 8.364 A |
| 4928 3409 | W35463 200 SEK | VW Passat -10 Däcktryckskontroll Strömställare | VOLKSWAGEN, VW 3C PASSAT CDGA A 5DR BIOGAS | Eskilstuna Bildemontering AB 016-139906 | 15.755 A |
| 4555 3409 | W664908 265 SEK | Toyota Yaris -17 Däcktryckskontroll Strömställare | TOYOTA TOYOTA YARIS HYBRID 1NZ-FXE VARIOMATIC 5DR C | Allbildelar i Huddinge AB - Västerås 010-4974230 | 13.456 A |
| 4351 3409 | W261949 190 SEK | Subaru XV -16 Däcktryckskontroll Strömställare | SUBARU XV KOMBI-SEDAN 5D FB16 5DR KOMBI-SEDAN BENS | Atracco AB - Valla 0150-660160 | 11.016 A |
| 4216 3409 | W1159418 158 SEK | Skoda Citigo -15 Däcktryckskontroll Strömställare | SKODA AA CITIGO CHYB AUTOMAT 5DR BENSIN KOD 1QB | Allbildelar i Huddinge AB 010-4974200 | 5.428 A |
| 4208 3409 | W20439 150 SEK | Skoda Octavia -04 Däcktryckskontroll Strömställare | 2.0-16V TDI DIESEL 140HKBKD | Nybro Bildemontering AB 0481-66000 | 24.000 A |
| 4532 3409 | W1235502 125 SEK | Toyota GT86 -15 Däcktryckskontroll Strömställare | GT86 4U-GSE MANUELL 2DR KUPÉ BENSIN | Walters Bildelar AB 0346-714580 | 6.992 A |

| VCode PCode | Stock no. Price | Vehicle Part | Vehicle Information Part Information | Company Phone | Milage Quality |
|----------------|---------------------|--|--|--|-------------------|
| 4555 3409 | W10768 200 SEK | Toyota Yaris -18 Däcktryckskontroll Strömställare | 1.5 KOMBI-SEDAN 112 HK2NR-FKE | Nybro Bildemontering AB 0481-66000 | - A |
| 3345 3409 | W2601483 | Mercedes X-Class -18 Däcktryckskontroll Strömställare | MERCEDES-BENZ X-KLASSE OM699.301 AUTOMAT 4DR P-U D | Atracco AB - Hedemora 0225-595540 | 7.244 A |
| 4548 3409 | W1153207 158 SEK | Toyota Prius -20 Däcktryckskontroll Strömställare | TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS 2ZR-FXE VARIOMATIC 5DR MPV | Allbildelar i Huddinge AB 010-4974200 | 12.048 A |
| 4207 3409 | W127537 125 SEK | Skoda Superb -11 Däcktryckskontroll Strömställare | SKODA SUPERB COMBI 3.6 FSI V6 4X4 | AB Magnus Bildemontering 0410-44022 | 28.606 A |
| 2118 3409 | W1122668 325 SEK | Nissan Juke -17 Däcktryckskontroll Strömställare | NISSAN JUKE 1,2HRA2DDT MANUELL 5DR SUV BENSIN | Atracco AB - Helsingborg 042-158840 | 3.882 A |
| 4304 3409 | W576293 225 SEK | Subaru Outback -15 Däcktryckskontroll Strömställare | 5DCBI 2,0D AUT 4WD VDCACC TAKLUCKA RAILS 1 KNAPP, 6 STIFT | Svensk Bilåtervinning AB 019-450690 | 11.950 A |