

VCode PCode	Stock no. Price	Vehicle Part	Vehicle Information Part Information	Company Phone	Milage Quality
1365 3023	W20570 370 SEK	Audi A5 -13 Window regulator mechanism	AUDI B8 A5 SPORTBAC CGLC CSE DIESEL HÖGER FRAM	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	13.152 A
1365 3023	W14292 345 SEK	Audi A5 -13 Window regulator mechanism	AUDI B8 A5 SPORTBAC CGLC CSE DIESEL HÖGER BAK	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	13.152 A
1365 3023	W14291 285 SEK	Audi A5 -13 Window regulator mechanism	AUDI B8 A5 SPORTBAC CGLC CSE DIESEL VÄNSTER BAK	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	13.152 A
1365 3023	W14294 370 SEK	Audi A5 -13 Window regulator mechanism	AUDI B8 A5 SPORTBAC CGLC CSE DIESEL VÄNSTER FRAM	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	13.152 A
5079 3023	W25024 290 SEK	Volvo V60 Cross Country -18 Window regulator mechanism	VOLVO V60 CROSS COUNTRY D5244T21 A 5DR HGV DIESEL VÄNSTER BAK, PLASTREPARERAD (SE BILD), MED KABLAGE	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	4.224 A
5079 3023	W25023 290 SEK	Volvo V60 Cross Country -18 Window regulator mechanism	VOLVO V60 CROSS COUNTRY D5244T21 A 5DR HGV DIESEL HÖGER BAK, PLASTREPARERAD (SE BILD), MED KABLAGE	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	4.224 A
1506 3023	W23964 625 SEK	BMW X5 -03 Window regulator mechanism	BMW X5 3,0D M57-D30 A 5DR SUV DIESEL HÖGER FRAM	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	33.048 A
4212 3023	W23902 190 SEK	Skoda Fabia -08 Window regulator mechanism	SKODA FABIA AMBIENTE 1,4 BXW M 5DR CSE BENSIN VÄNSTER FRAM	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	21.803 A
4326 3023	W21113 290 SEK	Subaru Legacy -99 Window regulator mechanism	SUBARU LEGACY 2.0 LX EJ201 M 5DR BENSIN VÄNSTER BAK	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	20.569 A
4326 3023	W21111 290 SEK	Subaru Legacy -99 Window regulator mechanism	SUBARU LEGACY 2.0 LX EJ201 M 5DR BENSIN HÖGER FRAM	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	20.569 A
4326 3023	W21109 290 SEK	Subaru Legacy -99 Window regulator mechanism	SUBARU LEGACY 2.0 LX EJ201 M 5DR BENSIN VÄNSTER FRAM	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	20.569 A
4326 3023	W21115 290 SEK	Subaru Legacy -99 Window regulator mechanism	SUBARU LEGACY 2.0 LX EJ201 M 5DR BENSIN HÖGER BAK	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	20.569 A
5076 3023	W23329 340 SEK	Volvo XC60 -16 Window regulator mechanism	VOLVO XC60 D5244T21 TF-80SD AWD 5DR SUV DIESEL VÄNSTER BAK. INKL KABLAGE	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	- A
5076 3023	W18015 340 SEK	Volvo XC60 -16 Window regulator mechanism	VOLVO XC60 D5244T21 TF-80SD AWD 5DR SUV DIESEL HÖGER FRAM	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	- A
1365 3023	W14837 345 SEK	Audi A5 -14 Window regulator mechanism		Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	- A
4928 3023	W5583 225 SEK	VW Passat -08 Window regulator mechanism	HÖGER FRAM	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	- A
5211 3023	W18772 975 SEK	Hyundai Sonata -94 Window regulator mechanism	HÖGER FRAM, ELEKTRISK	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	-
5215 3023	W18773 495 SEK	Hyundai Scoupe -90 Window regulator mechanism	VÄNSTER	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	-
5211 3023	W18774 725 SEK	Hyundai Sonata -94 Window regulator mechanism	HÖGER FRAM, MANUELL	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	-
5210 3023	W18744 495 SEK	Hyundai Sonata -91 Window regulator mechanism	HÖGER, VEVRUTA	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	-