

VCode PCode	Stock no. Price	Vehicle Part	Vehicle Information Part Information	Company Phone	Milage Quality
5024 1299	W113255	Volvo V50 -06 RP Övrigt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	24.563 A
5003 1299	W8729 350 SEK	Volvo PV, Duett, 444, 544, 445, 210 -62 RP Övrigt	TILL PV DOMKRAFTSFÄSTE BAK VÄNSTER TILL PV	Woxby Junk Yard 0730-663155	-
5003 1299	W8727 450 SEK	Volvo PV, Duett, 444, 544, 445, 210 -62 RP Övrigt Left Rear	TILL PV DOMKRAFTSFÄSTE FRAM HÖGER TILL PV	Woxby Junk Yard 0730-663155	-
5003 1299	W8728 350 SEK	Volvo PV, Duett, 444, 544, 445, 210 -62 RP Övrigt	TILL PV DOMKRAFTSFÄSTE BAK VÄNSTER TILL PV	Woxby Junk Yard 0730-663155	-
1000 1299	W8673 100 SEK	Övrigt Biltillbehör -22 RP Övrigt	RABATT 20%	Woxby Junk Yard 0730-663155	-
3377 1299	W444195 2.278 SEK	Mercedes Sprinter - RP Övrigt	SIDOPLÅT NEDRE HÖ, BAKOM FRAMDÖRR, 155X40CM	Svensk Bilåtervinning AB 019-450690	-
2340 1299	W341446 1.000 SEK	Ford Mustang -71 RP Övrigt	FASTBACK 351C 2V MANUELL 2DR CPE BENSIN NY GOLVPLÅT VF	USA Bildelar AB 0479-15540	- A+
1316 1299	W0018680 2.666 SEK	Audi A4, S4 - RP Övrigt	BAKRE PLÅT, NEDRE DEL SEDAN.KOMBI	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
2425 1299	W2530660 1.681 SEK	Ford Escort - RP Övrigt	BAKRE PLÅT, NEDRE DEL, KOMBI	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
2447 1299	W255352-2 344 SEK	Ford Mondeo - RP Övrigt	REPARATIONSPLÅT VID TANKLUCKA	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
4904 1299	W951329-5 780 SEK	VW 1303 Beetle - RP Övrigt	REPARATIONSPLÅT VID RESERVHJULSBALJA	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
4992 1299	W955717-0 878 SEK	VW Transporter/Caravelle - RP Övrigt	BOTTENPLÅT INRE, FÖR SKJUTDÖRR	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
4991 1299	W9555782 498 SEK	VW Transporter/Caravelle - RP Övrigt	DOMKRAFTSFÄSTE HÖGER FRAM 68-	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
4912 1299	W9522522 251 SEK	VW Golf, e-Golf - RP Övrigt	REPARATIONSPLÅT VID TANKLUCKA	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
4204 1299	W7514522 250 SEK	Skoda Fabia - RP Övrigt	REPARATIONSPLÅT VID TANKLUCKA	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
5005 1299	W902576-2 451 SEK	Volvo 140 - RP Övrigt	GOLVPLÅT HÖ BAKRE -08.1973	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
5010 1299	W903041-1 542 SEK	Volvo 240 - RP Övrigt	FÄSTE FÖR FRAMSKÄRM	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
4932 1299	W9504522 214 SEK	VW Polo - RP Övrigt	REPARATIONSPLÅT VID TANKLUCKA EJ KOMBI	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
2492 1299	W2515156 1.041 SEK	Ford Transit - RP Övrigt	DÖRRPLÅT TILL SKJUTDÖRR HÖGER 54 CM HÖG	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
1000 1299	W961001-0 270 SEK	Övrigt Biltillbehör - RP Övrigt	UNIVERSALPLÅT L-PROFIL, 60X15X150, PLÅTTLOCKLEK 1, 25MM	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
2493 1299	W250901-1 2.035 SEK	Ford Transit - RP Övrigt	REPARATIONSPLÅT VÅ, SIDOPLÅT, 119CM LÅNG X 68CM HÖG	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
4990 1299	W9560243 1.071 SEK	VW LT - RP Övrigt	FOTSTEG VÅ	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
1000 1299	W960530-0 689 SEK	Övrigt Biltillbehör - RP Övrigt	UNIVERSALBALK 50 X 50 X CA 2000MM 0,8 MM	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
1000 1299	W960515-0 534 SEK	Övrigt Biltillbehör - RP Övrigt	UNIVERSALBALK 40 X 40 X CA 2000MM 0,8 MM	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-

VCode PCode	Stock no. Price	Vehicle Part	Vehicle Information Part Information	Company Phone	Milage Quality
1000 1299	W961002-0 341 SEK	Övrigt Biltillbehör - RP Övrigt	UNIVERSALPLÅT L-PROFIL, 80X15X150, PLÅTTLOCKLEK 1, 25MM	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
5013 1299	W902576-6 500 SEK	Volvo 240 - RP Övrigt	GOLVPLÅT HÖ BAK BAKRE DEL 08.1973-	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
2128 1299	W162855-5 1.064 SEK	Nissan Sunny - RP Övrigt	INVÄNDIGT HJULHUS	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
2271 1299	W2022764 1.608 SEK	Fiat Punto - RP Övrigt	REPARATIONSSTYCKE GOLV, BAK M.DOMKRAFTSFÄSTE	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
3395 1299	W354668-2 665 SEK	Mercedes Sprinter - RP Övrigt	HÖRNPLÅT HÖ, INRE, UNDRE	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-
3526 1299	W505152-2 411 SEK	Opel Astra - RP Övrigt	REPARATIONSPLÅT VID TANKLUCKA SEDAN.KOMBI	Galwin Bildelar AB 76-5196011	-