

VCode PCode	Stock no. Price	Vehicle Part	Vehicle Information Part Information	Company Phone	Milage Quality
9555 3199	W1735023	Scania Lastbil -17 Interior Other	SCANIA S580 B6X2*4NB DC16 106 L01 GR50925R TMS2 SCA RUSTA AB MICRO	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	110.000 A
9555 3199	W1734289	Scania Lastbil -17 Interior Other	SCANIA S580 B6X2*4NB DC16 106 L01 GR50925R TMS2 SCA TELEFON HÅLLARE INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	110.000 A
9555 3199	W1734234	Scania Lastbil -17 Interior Other	SCANIA S580 B6X2*4NB DC16 106 L01 GR50925R TMS2 SCA FÖRVARINGSLÅDA INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	110.000 A
9555 3199	W1734238	Scania Lastbil -17 Interior Other	SCANIA S580 B6X2*4NB DC16 106 L01 GR50925R TMS2 SCA INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	110.000 A
9555 3199	W1734192	Scania Lastbil -17 Interior Other	SCANIA S580 B6X2*4NB DC16 106 L01 GR50925R TMS2 SCA BORD INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	110.000 A
5095 3199	W1733674 300 SEK	Volvo XC60 -21 Interior Other	1 XC60 B4 AW B4 2,0 HYBRID TRONIC 5DR SUV ELHYBRID	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	5.303 A
9554 3199	W1733272	Mercedes Lastbil -21 Interior Other	MERCEDES-BENZ ACTROS 473909 715523 MB ACTROS PLAST HYTT ÖVRIGT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	24.000 A
9555 3199	W1733193	Scania Lastbil -16 Interior Other	DC16 102 L01580 GR50905R SCANIA R-SERIE BÄDDRAM MINDRE FLÄCKAR INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	80.000 A*
9555 3199	W1733179	Scania Lastbil -12 Interior Other	SCANIA R560LA6X2MNA DC16 18 L01 56 GR50905R OPC5 SCA MADRASS MINDRE FLÄCKAR OCH MINDRE HÅL INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	91.700 A*
9555 3199	W1733192	Scania Lastbil -16 Interior Other	DC16 102 L01580 GR50905R SCANIA R-SERIE MADRASS MINDRE FLÄCKAR INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	80.000 A*
9554 3199	W1733270	Mercedes Lastbil -21 Interior Other	MERCEDES-BENZ ACTROS 473909 715523 MB ACTROS KONSOL PLAST HYTT ÖVRIGT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	24.000 A
9555 3199	W1733190	Scania Lastbil -17 Interior Other	SCANIA S580 B6X2*4NB DC16 106 L01 GR50925R TMS2 SCA MADRASS MINDRE HÅL SE BILD OCH MINDRE FLÄCKAR INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	110.000 A*
9555 3199	W1732947	Scania Lastbil -17 Interior Other	SCANIA S580 B6X2*4NB DC16 106 L01 GR50925R TMS2 SCA BÄDDRAM MINDRE FLÄCKAR OCH MINDRE REPIG SE BILD INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	110.000 A*
9554 3199	W1732830 250 SEK	Mercedes Lastbil -21 Interior Other	MERCEDES-BENZ ACTROS 473909 715523 MB ACTROS HÖ FRAM PLAST HYTT ÖVRIGT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	24.000 A
9555 3199	W1732771 10.000 SEK	Scania Lastbil -17 Interior Other	SCANIA S580 B6X2*4NB DC16 106 L01 GR50925R TMS2 SCA SÅNG DEFEKTER SE BILD. KOMPLETT ENLIGT BILD INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	110.000 M
9555 3199	W1732844 625 SEK	Scania Lastbil -17 Interior Other	SCANIA S580 B6X2*4NB DC16 106 L01 GR50925R TMS2 SCA PANEL REPIG SE BILD PLAST HYTT ÖVRIGT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	110.000 A*
9555 3199	W1732842 625 SEK	Scania Lastbil -17 Interior Other	SCANIA S580 B6X2*4NB DC16 106 L01 GR50925R TMS2 SCA PANEL REPIG SE BILD PLAST HYTT ÖVRIGT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	110.000 M
9556 3199	W1731778 750 SEK	Volvo Lastbil -13 Interior Other	VOLVO FH 6*2 FH D13C500 AT2612D VOLVO FH BORD SE BILD INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	69.000 A*
9555 3199	W1731233 1.000 SEK	Scania Lastbil -16 Interior Other	DC16 102 L01580 GR50905R SCANIA R-SERIE DOMETIC EJ TESTAD MINDRE DEFEKT SE BILD MICRO	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	80.000 A*
9554 3199	W1731230 3.000 SEK	Mercedes Lastbil -21 Interior Other	MERCEDES-BENZ ACTROS 473909 715523 MB ACTROS DOMETIC EJ TESTAD MICRO	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	24.000 A*
9554 3199	W1727501	Mercedes Lastbil -17 Interior Other	MERCEDES-BENZ ACTROS 963-0-C D470913 D715371 MB ACT VÅ PLAST HYTT ÖVRIGT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	45.958 A*
9554 3199	W1727490	Mercedes Lastbil -17 Interior Other	MERCEDES-BENZ ACTROS 963-0-C D470913 D715371 MB ACT PLAST HYTT ÖVRIGT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	45.958 A*
9554 3199	W1727500	Mercedes Lastbil -17 Interior Other	MERCEDES-BENZ ACTROS 963-0-C D470913 D715371 MB ACT HÖ PLAST HYTT ÖVRIGT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	45.958 A*
4929 3199	W1722028 175 SEK	VW Passat -11 Interior Other	VOLKSWAGEN, VW 3C PASSAT 2.0 TDI 6VXL 5DR CBI DIESE ORANISERINGSVÅSKA HELT NY FÖRVARINGSVÅSKA BAGAGE	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	18.098 A+

VCode PCode	Stock no. Price	Vehicle Part	Vehicle Information Part Information	Company Phone	Milage Quality
9556 3199	W1719138	Volvo Lastbil -13 Interior Other	VOLVO FH16 8*4 D16G 600 ATO3112D VOLVO FH PLAST HYTT ÖVRIGT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	55.000 A
9556 3199	W1719125	Volvo Lastbil -13 Interior Other	VOLVO FH16 8*4 D16G 600 ATO3112D VOLVO FH HÅLLARE HÖGER PLAST HYTT ÖVRIGT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	55.000 A
9556 3199	W1719126	Volvo Lastbil -13 Interior Other	VOLVO FH16 8*4 D16G 600 ATO3112D VOLVO FH GAVELPLÅT PLAST HYTT ÖVRIGT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	55.000 A
9556 3199	W1719037	Volvo Lastbil -13 Interior Other	VOLVO FH16 8*4 D16G 600 ATO3112D VOLVO FH FRONTLICKA VÄNSTER VID KAFFEBRYGGARE INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	55.000 A
9556 3199	W1719036	Volvo Lastbil -13 Interior Other	VOLVO FH16 8*4 D16G 600 ATO3112D VOLVO FH MINDRE REPIG. FRONTLICKA HÖGER VID KAFFEBRYGGARE INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	55.000 A*
9556 3199	W1718368	Volvo Lastbil -13 Interior Other	VOLVO FH16 8*4 D16G 600 ATO3112D VOLVO FH FÖRVARINGSLÅDA REPIG INREDNING	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	55.000 A*